





C/ JAIME SANZ ROCA




20-T




C/ FARONS




PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION




E : 1 / 5 0 0




LEYENDA


1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLUMEN



2- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE FACHADA Y MEDIANERAS



3- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA



4- NIVEL CATALOGACION Y GRADO DE PROTECCION

	NIVEL	PROTECCION	OTROS ELEMENTOS	OTRAS CONDICIONES	OTROS PROBLEMAS
	NIVEL 1	PROTECCION INTEGRAL	Conservación Restauración	Reforma parcial Rehabilitación	Demolición Destrucción Otra nueva
	NIVEL 2	PROTECCION TIPOLOGICO-ESTRUCTURAL	Conservación Restauración	Rehabilitación Rehabilitación	Demolición Destrucción Otra nueva
	NIVEL 3	PROTECCION AMBIENTAL-1	Conservación Restauración	Otra nueva Rehabilitación	Demolición Destrucción interior Destrucción exterior
	NIVEL 3	PROTECCION SINGULAR	Conservación Restauración	Otra nueva Rehabilitación	Demolición Destrucción interior Destrucción exterior
	NIVEL 4	PROTECCION AMBIENTAL-2	Conservación Restauración	Otra nueva Rehabilitación	Demolición Destrucción interior Destrucción exterior

NOTA: Los elementos impresos y determinaciones se señalan sin perjuicio de aquellos que se deduzcan de la aplicación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO - ARTISTICO DE PENÍSCOLA
1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 00099 Nº hoja: 5

EQUIPO REDACTOR:
PEPA BALAGUER DEZCALLAR - BEATRIZ CURELLS ROS - LUIS VIGEN SANZO