




PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION




E: 1 / 500




LEYENDA

1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLUMEN



2- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE FACHADA Y MEDIANERAS



3- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA



4- NIVEL CATALOGACION Y GRADO DE PROTECCION

	NIVEL	PROTECCION	NOTA	OPCIONES	NOTA	OPCIONES
	NIVEL 1	PROTECCION INTEGRAL	Conservación Restauración	Reforma parcial Realización	Demolición Sustitución Otra nueva	
	NIVEL 2	PROTECCION TIPOLOGICO-ESTRUCTURAL	Conservación Restauración	Rehabilitación Rehabilitación	Demolición Sustitución Otra nueva	
	NIVEL 3	PROTECCION AMBIENTAL-1	Conservación Restauración Rehabilitación	Otra nueva Realización	Demolición Sustitución Otra nueva	
	NIVEL 3	PROTECCION SINGULAR	Conservación Restauración Rehabilitación	Reforma parcial Realización	Demolición Sustitución Otra nueva	
	NIVEL 4	PROTECCION AMBIENTAL-2	Conservación Restauración Rehabilitación	Reforma parcial Realización	Demolición Sustitución Otra nueva	

NOTA: Los elementos impropios y determinaciones se señalan sin perjuicio de aquellos que se deduzcan de la aplicación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO - ARTISTICO DE PENÍSCOLA 1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 98099 Nº hoja: 25

EQUIPO REDACTOR:  
PEPA BALAGUER DEZCALLAR - BEATRIZ CURELLS ROS - LUIS VIGEN BANZO